

BR15

 Baxtran

Indicador Operativa intuitiva y sencilla con un diseño moderno

Mayor usabilidad en funciones de siempre con más prestaciones y un diseño actual y moderno. Con 5 teclas de funciones, modo de límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Además, el visor BR15 dispone de tres velocidades del convertidor AD.



Display LCD de 30 mm



Codo adaptador para columna

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
- Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Blíster incluido.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



FUNCIONES DE TECLADO:

- Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:

Formatos de impresión (peso o piezas):

Impresión línea a línea: número de pesada y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.

S/N WT/KG

```
0001 0.64
0002 0.70
-----
0003 1.98
```

Impresión tiquete a tiquete con pesos detallados: bruto, tara y neto. Impresión con totalización de número de tiquete y total neto acumulado.


TICKET NO.0003

```
G 0.64kg
T 0.00kg
N 0.64kg
```


Total number of tickets 0003

NET 1.92

Detalle anclaje mural



Dimensiones (mm)



Formatos de envío a PC (peso o piezas):

Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual. Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica. Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad. Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
260190	Indicador peso tara	335x275x150	2,2	71
Accesorios				
Código #	Descripción accesorios			€
-	Impresoras			Consultar página 201
910112	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio anodizado			60
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado			23
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado			10
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables			18
910016	Adaptador de soporte columna a pared			16
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde			174